



38度的高温，队员们穿着长袖长裤，戴着安全帽，身上很快就湿透了。

聚焦一线

行进京华大地 讲述精彩故事

线索征集邮箱: ldwbjw@126.com

高温下的劳动者（四）

流汗护管线 只为百姓用气安全

□本报记者 赵思远/文 彭程/摄



下井前，队员们将设备放到井下，探测气体是否安全。

进入7月，北京连续高温天气，为保障京城百姓用上燃气，有这样一群人，每天守护着燃气管线的安全……

7月16日，记者跟随燃气集团高压管网分公司运行三所管线管理一班的成员，探访了他们一天的工作。

早上9点，班长王怀坦便组织班组成员，在位于亦庄的管理站召开班前会，交代一天的任务以及注意事项。随后，大家对调压间进行了清扫工作，准备与站箱管理班进行工作交接。

上午10点，班组接到任务，在永昌南路和兴业街的交叉路口西侧发现疑似燃气泄漏点，王怀坦带着9名班组成员立即赶往现场。他们在漏气点沿管线位置的地上进行打孔检测，每打一个孔都要用专业检测仪进行实时检测，并进行详细的数据记录，现场共打出了30余个孔位。阳光越来越强烈，豆大的汗珠顺着脸颊和脖子流进工作服内，但班组成员仍然一丝不苟、耐心检测。最终，经检测仪分析显示无燃气成分，排除燃气泄漏。回到驻地，已是午饭时间。大家抓紧时间匆匆吃

了几口饭，喝了几口水，稍微休息一会，便又投入到下午任务的准备工作中。

下午两点，班组成员来到马驹桥东区次高压A进站闸井，对闸井进行开盖检查。因近日雨水量较大、加上草坪浇水，班组成员发现井内积水较多，随即又从工程车上取下抽水机和水管等设施，及时抽出井内积水，保证闸井设备安全，确保安全稳定供气。

等到把马驹桥东区次高压A进站闸井的安全隐患排除，已经是下午5点多钟。



队员们在漏气点沿管线位置，在地面上进行打孔检测。



班组对路面管线部位进行检测。



因近日雨水量大，井内积水较多，班组成员及时抽出井内积水。